

Dichtsatz 610429

Volvo Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR100.00x120.00x12.00 UNI
Stützring	SR100.00x120.00x 3.00
Schockdichtung	GS100.00x115.10x 6.30
Führungselement Stange	LBB100.00x105.00x35.00
O-Ring Stangenführung	O144.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR145.00x150.00x 1.30
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 GK-2 SR150.00x144.00x 3.00 grün
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR150.00x145.00x 9.70 HGW FR150.00x142.00x 7.90 PTFE
Diverse	Endlagedämpfung Ø85mm Stahlring 75.00x108x0.25

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik