

Dichtsatz 610432

Volvo Ø110 Ø200



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x130.00x10.00 AS-HDW
Nutring	NR110.00x125.00x16.00x UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	FR110.00x118.00x29.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O184.10x 8.40 70Shore
Stützring	SR185.00x200.00x 2.10
Kolbendichtung	GK200.00x179.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 70Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR200.00x193.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik