

# Dichtsatz 610433

Volvo Ø110 Ø230



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A110.00x130.00x10.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	A110.00x130.00x10.00 AS-HDW
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS110.00x125.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR110.00x118.00x29.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O209.10x 8.40 70Shore
<b>Stützring</b>	SR215.00x230.00x 2.10
<b>Kolbendichtung</b>	GK230.00x209.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O109.50x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.30
<b>Führungselement Kolben</b>	FR230.00x223.00x24.80 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik