

Dichsatz 610733

Komatsu Ø065 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB	A055.00x 68.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N065.00x 78.00x10.00	
Stützring	SR065.00x 78.00x 3.00	
Schockdichtung	NR065.00x 80.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O095.00x 3.00 90Shore	O090.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.25	
Kolbendichtung	K095.00x 80.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR095.00x 86.00x12.50 WR	
Diverse	O018.94x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik