

Dichtsatz 610748

Komatsu Ø080 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB	A095.00x110.00x 7.50 AS-HDW
Nutring	N080.00x 93.00x10.00	
Stützring	SR080.00x 93.00x 3.00	
Schockdichtung	NR080.00x 95.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O149.30x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.90	
Kolbendichtung	K160.00x137.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O079.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x20.00 HGW	
Diverse	O007.30x 2.40 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik