

# Dichsatz 610749

Komatsu Ø085 Ø120



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB	A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	N085.00x100.00x10.00		
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00		
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore	O017.04x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x120.00x 1.90		
<b>Kolbendichtung</b>	K120.00x105.00x12.50 I-Q		
<b>O-Ring Kolben</b>	O074.1x 5.70 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR075.00x 85.00x 1.90		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x111.00x15.00 HGW	O024.99x 3.53 90Shore	O010.70x 2.40 90Shore
<b>Diverse</b>	A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik