

# Dichtsatz 610759

Komatsu Ø090 Ø140



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB	A090.00x105.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	N090.00x105.00x 9.00	
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O129.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.90	
<b>Kolbendichtung</b>	K140.00x117.00x16.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O079.10x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR080.00x 90.00x 1.90	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x128.00x17.50 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik