

# Dichtsatz 610760

Komatsu Ø090 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	N090.00x105.00x10.00		
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00		
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O145.00x 3.00 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore	O037.69x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR145.00x150.00x 1.25		
<b>Kolbendichtung</b>	K150.00x127.00x16.00 I-Q		
<b>O-Ring Kolben</b>	O054.50x 3.00 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR055.00x 60.00x 1.25		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x138.00x17.50 WR	O044.45x 3.53 90Shore	
<b>Diverse</b>	O047.22x 3.53 90Shore		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik