

Dichtsatz 610769

Komatsu Ø095 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB	A110.00x125.00x 8.00 AS-HDW
Nutring	N095.00x110.00x10.50	
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00	
Schockdichtung	NR095.00x110.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90	
Kolbendichtung	K140.00x117.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O089.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR090.00x100.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR140.00x128.00x12.20 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik