

# Dichtsatz 610770

Komatsu Ø095 Ø180



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR095.00x110.00x10.00
<b>Stützring</b>	SR095.00x110.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR095.00x110.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O169.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR170.00x180.00x 1.90
<b>Kolbendichtung</b>	K180.00x157.00x16.00 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	O094.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR095.00x105.00x 1.90
<b>Führungselement Kolben</b>	FR180.00x172.00x21.80 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik