

Dichtsatz 610780

Komatsu Ø110 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB A090.00x105.00x 4.00 AS-HDW		
Nutring	N110.00x130.00x10.00		
Stützring	SR110.00x130.00x 3.00		
Schockdichtung	NR110.00x125.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O139.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore	O032.93x 3.53 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.90		
Kolbendichtung	K150.00x127.00x16.00 I-Q		
O-Ring Kolben	O099.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR100.00x110.00x 1.90		
Führungselement Kolben	FR150.00x138.00x12.40 WR		
Diverse	A090.00x105.00x 8.00 AS-HDW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik