

# Dichtsatz 610781

Komatsu Ø110 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW		
<b>Nutring</b>	N110.00x130.00x10.00		
<b>Stützring</b>	SR110.00x130.00x 3.00		
<b>Schockdichtung</b>	NR110.00x125.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.90		
<b>Kolbendichtung</b>	K150.00x127.00x16.00 I-Q		
<b>O-Ring Kolben</b>	O099.10x 5.70 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR100.00x110.00x 1.90		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x138.00x12.40 WR	O017.04x 3.53 90Shore	
<b>Diverse</b>	A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik