

# Dichtsatz 610785

Komatsu Ø110 Ø160



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB	A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	N110.00x130.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR110.00x130.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	NR110.00x125.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O154.10x 5.7090Shore	O034.52x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR155.00x165.00x 1.90	
<b>Kolbendichtung</b>	K160.00x137.00x16.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O090.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR090.00x 95.00x 1.25	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR160.00x148.00x20.00 HGW	
<b>Diverse</b>	A110.00x125.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik