

Dichsatz 611266

Liebherr Ø085 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 97.20x 8.10 DA-24	
Nutring	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS085.00x105.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR085.00x 90.00x14.80 HGW (3Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O149.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.70 C-PU	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik