

Dichsatz 611274

Liebherr Ø085 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 97.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR085.00x 90.00x14.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O119.00x 6.00 70Shore O095.00x 7.00 70Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 2.00 PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik