

Dichsatz 611278

Liebherr Ø090 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A090.00x102.20x 8.10 DA-24	A090.00x102.20x 8.10 A-TE	A090.00x 98.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-9		
Schockdichtung	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (3Stk.)		
Führungselement Stange	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O139.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore	O085.00x 3.00 70Shore
	O139.30x 5.70 70Shore	O082.22x 2.62 70Shore	
Stützring	SR135.00x145.00x 1.70 SPR PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	SR082.00x 87.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR082.00x 86.00x 3.00 PTFErein		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik