

Dichsatz 611284

Liebherr Ø090 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A090.00x102.20x 8.10 DA-24	
Nutring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-2	
Stützring		
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (3Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O139.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70 C-PU	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik