

Dichtsatz 611318

Liebherr Ø125 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A125.00x137.20x 8.10 DA-24	A125.00x137.20x 8.10 A-TE	A125.00x137.00x 8.20/11 A-DA17
Nutring	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS125.00x145.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR125.00x130.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O169.30x 5.70 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore	O089.00x 3.00 70Shore
	O100.00x 3.00 70Shore	O115.00x 3.00 70Shore	O120.32x 2.62 70Shore
Stützring	SR170.00x180.00x 1.90 PTFErein	SR078.00x 83.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)	SR088.00x 93.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)
	SR100.00x105.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)	SR115.00x119.00x 3.00 PTFE2	SR115.00x120.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik