

# Dichtsatz 611322

Liebherr Ø125 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A125.00x137.20x 8.10 A-TE	A125.00x137.00x 8.20/11 A-DA17
<b>Nutring</b>	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-2	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-9	
<b>Führungselement Stange</b>	FR125.00x130.00x14.80 HGW (3Stk.)	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O169.30x 5.70 70Shore	O078.00x 3.00 70Shore    O100.00x 3.00 70Shore
	O115.00x 3.00 70Shore (2Stk.)	
<b>Stützring</b>	SR170.00x180.00x 1.90 PTFErein	SR078.00x 83.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)    SR100.00x105.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR115.00x120.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)	SR115.00x119.00x 3.00 PTFE2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik