

Dichtsatz 611386

Liebherr Ø000 Ø180 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK180.00x159.00x 8.10 GK-1		
O-Ring Kolben			
Stützring			
Führungselement Kolben	FR180.00x175.00x 9.50 HGW (3Stk.)	FR180.00x175.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)	FR180.00x172.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik