

Dichtsatz 611396

Liebherr Ø000 Ø230 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK230.00x209.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR230.00x225.00x14.80 HGW (4Stk.) FR230.00x222.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik