

Dichtsatz 611398

Liebherr Ø000 Ø240 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK240.00x219.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR240.00x235.00x14.80 HGW (4Stk.) FR240.00x232.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik