

Dichtsatz 612124

CAT Ø050.80 Ø085.70



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.80x 68.20x10.80 AS-DKB
Nutring	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI
Stützring	
Schockdichtung	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
Führungselement Stange	FR050.80x 53.98x25.00 WR
O-Ring Stangenführung	O085.32x 3.53 90Shore
Stützring	
Kolbendichtung	GK085.70x 69.90x 6.50 OK
O-Ring Kolben	O075.79x 3.53 90Shore
Stützring	SR075.79x 3.53 PBK
Führungselement Kolben	FR085.70x 79.40x29.80 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik