

Dichtsatz 610010

Hitachi Ø055 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS	
Nutring	NR055.00x 70.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung	NR055.00x 70.50x 5.80	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O079.50x 3.00 90Shore	O084.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30	
O-Ring Kolben	O026.00x 3.50 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR085.00x 80.00x 6.00 HGW	
Diverse	O021.00x 2.50 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik