

Dichsatz 610014

Hitachi Ø065 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 79.00x 8/11 AS
Nutring	NR065.00x 80.00x 9.00
Stützring	SR065.00x 80.00x 3.00
Schockdichtung	GS065.00x 80.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik