

# Dichtsatz 610020

Hitachi Ø070 Ø120



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS	
<b>Nutring</b>	NR070.00x 85.00x10.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.50x 5.80	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O114.50x 3.00 90Shore	O119.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30	
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x 99.00x 8.10	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x 115.00x 8.00 PTFE	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik