

# Dichtsatz 610024

Hitachi Ø080 Ø115



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x 9.00
<b>Stützring</b>	SR080.00x 95.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK115.00x 94.00x 8.10
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	SR115.00x109.00 x 3.00
<b>Führungselement Kolben</b>	FR115.00x110.00x 8.00 HGW FR115.00x107.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø32mm, Ø70mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik