

Dichsatz 610028

Hitachi Ø085 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS	
Nutring	NR085.00x100.00x 9.00	
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00	
Schockdichtung	NR085.00x100.50x 5.80	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O114.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR115.00x120.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10	
O-Ring Kolben		
Stützring	SR120.00x114.00x 3.00	
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 8.00 HGW	FR120.00x112.00x 8.00 PTFE
Diverse	Endlagedämpfung Ø75mm	LBB085x090x030

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik