

Dichtsatz 610054

Hitachi Ø150 Ø225



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A150.00x170.00x10/14 AS
Nutring	NR150.00x170.00x12.00
Stützring	SR150.00x170.00x 3.00
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O208.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR210.00x225.00x 2.80
Kolbendichtung	GK225.00x204.00x 8.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik