

Dichtsatz 610110

Hitachi Ø105 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS-DKB		
Nutring	N105.00x125.00x15.00		
Stützring	SR105.00x125.00x 3.00		
Schockdichtung	NR105.00x120.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O145.00x 3.00 90Shore	O145.72x 2.62 70Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR145.72x 2.62		
Kolbendichtung	K150.00x127.00x16.00 I-Q		
O-Ring Kolben	O084.00x 3.00 90Shore		
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.30		
Führungselement Kolben	FR150.00x145.00x12.50 HGW	FR150.00x142.00x 9.50 PTFE2	
Diverse	Sprengring Ø120		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik