

Dichtsatz 610119

Hitachi Ø160 Ø230



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A160.00x180.00x10/14 AS-DKB
Nutring	NR160.00x180.00x12.00
Stützring	SR160.00x180.00x 3.00
Schockdichtung	GS160.00x175.10x 6.30 GSS-1
Führungselement Stange	FR160.00x165.00x20.00 PTFE-BZ
O-Ring Stangenführung	O214.10x 8.40 90Shore
Stützring	SR215.00x230.00x 2.80
Kolbendichtung	GK230.00x209.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR230.00x224.00x24.80 HGW FR230.00x222.00x14.80 PTFE2
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik