


Dichsatz 610333

Volvo Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Abstreifer | A060.00x 70.00x 7/10 AS |
| Nutring | NR060.00x 75.00x12.00 |
| Stützring | |
| Schockdichtung | GSS060.00x 75.10x 6.30 |
| Führungselement Stange | FR060.00x 65.00x17.70 HGW |
| O-Ring Stangenführung | O089.20x 5.70 90Shore |
| Stützring | SR090.00x100.00x 1.70 |
| Kolbendichtung | GK100.00x 84.50x 6.30 OK |
| O-Ring Kolben | O034.50x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR035.00x 40.00x 1.30 |
| Führungselement Kolben | FR100.00x 93.00x16.80 HGW |
| Diverse | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik