


Dichsatz 610336

Volvo Ø060 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR060.00x 66.00x29.30 HGW
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore O126.00x 2.50 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Sicherungsring Madeschraube M6x12

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik