

Dichtsatz 610340

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS	
Nutring	NR070.00x 85.00x10.00	
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00	
Schockdichtung	NR070.00x 85.50x 5.80	
Führungselement Stange	LBB070.00x 75.00x40.00	
O-Ring Stangenführung	O089.10x 5.70 90Shore	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70	SR095.00x100.00x 1.30
Kolbendichtung	GK100.00x 79.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O054.20x 5.70 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x14.80 HGW FR100.00x 92.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik