

# Dichtsatz 610349

Volvo Ø075 Ø105



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A075.00x 89.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	NR075.00x 90.00x10.00
<b>Stützring</b>	SR075.00x 90.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR075.00x 90.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	LBB075.00x 80.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O099.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR100.00x105.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK105.00x 84.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O059.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR105.00x 99.00x14.80 WR    FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik