

# Dichsatz 610352

Volvo Ø080 Ø120



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x10.00
<b>Stützring</b>	SR080.00x 95.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	LBB080.00x 85.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O109.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x120.00x 1.70
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x 99.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O064.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x114.00x14.80 HGW FR120.00x112.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik