

Dichtsatz 610363

Volvo Ø090 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS		
Nutring	NR090.00x110.00x11.50	NR090.00x110.00x12.00	
Stützring	SR090.00x110.00x 3.00		
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80		
Führungselement Stange	FR090.00x 98.00x39.80 POM		
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore		
Stützring	SR130.00x140.00x 4.00		
Kolbendichtung	K140.00x120.00x19.00		
O-Ring Kolben	O069.50x 3.00 90Shore		
Stützring			
Führungselement Kolben	FR140.00x134.00x11.70 HGW	FR140.00x134.00x29.80 HGW	FR140.00x134.00x49.50 HGW
Diverse	Dämpfung	Madenschraube M10x20	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik