

Dichsatz 610380

Volvo Ø110 Ø220



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A110.00x130.00x10.00
Nutring	NR110.00x125.00x14.50
Stützring	
Schockdichtung	GS110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	FR110.00x118.00x29.80
O-Ring Stangenführung	O198.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR198.00x213.00x 2.10
Kolbendichtung	GK220.00x199.00x 8.10
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 70Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR220.00x211.00x23.90 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik