

Dichsatz 610382

Volvo Ø115 Ø175



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A115.00x131.00x 9/12 AS
Nutring	NR115.00x130.00x 9.00
Stützring	SR115.00x130.00x 3.00
Schockdichtung	NR115.00x130.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O101.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR102.00x112.00x 2.10
Kolbendichtung	GK175.00x154.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O159.00x 8.40 90Shore
Stützring	SR160.00x175.00x 2.80
Führungselement Kolben	FR175.00x167.00x24.80 HGW FR175.00x167.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik