


# Dichsatz 610383

Volvo Ø120 Ø230



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A120.00x130.00x 7/10 AS	A120.00x130.00x 7.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR120.00x135.00x14.50	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GSS120.00x135.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>	FR120.00x128.00x29.80 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O208.00x 8.40 70Shore	
<b>Stützring</b>	SR215.00x230.00x 2.10	
<b>Kolbendichtung</b>	K230.00x210.00x16.00	
<b>O-Ring Kolben</b>	O119.50x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR120.00x125.00x 1.30	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR230.00x221.00x27.70 HGW	FR230.00x221.00x39.70 HGW
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik