

Dichtsatz 610385

Volvo Ø130 Ø190



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A130.00x146.00x 9/12 AS
Nutring	NR130.00x150.00x16.00
Stützring	SR130.00x150.00x 3.00
Schockdichtung	NR130.00x145.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB130.00x135.00x50.00
O-Ring Stangenführung	O174.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR175.00x190.00x 2.10
Kolbendichtung	GK190.00x169.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR190.00x182.00x24.80 HGW FR190.00x182.00x 8.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik