

Dichtsatz 610400

Volvo Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS-PU
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O089.20x 5.70 70Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70
Kolbendichtung	K100.00x 75.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O034.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Spiralspannstift 6x70

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik