

# Dichsatz 610403

Volvo Ø060 Ø110



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.00x 68.00x 4/7 AP-P38
<b>Nutring</b>	NR060.00x 75.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS060.00x 75.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR060.00x 65.00x24.80x HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.50x 3.00 90Shore      O110.00x 2.50 70Shore
<b>Stützring</b>	SR105.00x110.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 89.00x 8.10 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	O060.33x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR110.00x105.00x 9.70 HGW 2x
<b>Diverse</b>	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik