

Dichsatz 610409

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS-PU
Nutring	NR070.00x 85.00x12.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O089.20x 5.70 70Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70
Kolbendichtung	K100.00x 75.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik