

Dichtsatz 610412

Volvo Ø070 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x30.00 HGW
O-Ring Stangenführung	O114.20x 5.70 70Shore O070.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	K125.00110.00x11.00/18.00 I-spezial
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x118.00x16.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik