

Dichsatz 610428

Volvo Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR100.00x115.00x10.00 UNI
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00
Schockdichtung	NR100.00x115.50x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O129.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O084.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x 19.80 HGW FR140.00x132.00x 6.30 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik