

# Dichtsatz 610434

Volvo Ø120 Ø250



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A120.00x140.00x10.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR120.00x135.00x15.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS120.00x135.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR120.00x128.00x34.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O234.10x 8.40 70Shore
<b>Stützring</b>	SR235.00x250.00x 2.10
<b>Kolbendichtung</b>	GK250.00x229.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O119.50x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR120.00x125.00x 1.30
<b>Führungselement Kolben</b>	FR250.00x241.00x33.80 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik