

Dichsatz 610725

Komatsu Ø060 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 75.00x 7.50 AS-HDW	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring	SR060.00x 75.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O094.85x 3.53 90Shore	O085.09x 5.34 70Shore
Stützring	SR085.09x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	K095.00x 80.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR095.00x 89.00x12.50 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik