

Dichtsatz 610729

Komatsu Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 75.00x 7.50 AS-HDW	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring	SR060.00x 75.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O110.70x 3.53 70Shore	O097.79x 5.34 70Shore
Stützring	SR097.79x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	K110.00x 95.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR110.00x105.00x14.80 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik