


Dichsatz 610730

Komatsu Ø060 Ø115



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 8/11 AS-DKB	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N060.00x 73.00x10.00	
Stützring	SR060.00x 73.00x 3.00	
Schockdichtung	NR060.00x 75.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O115.00x 3.00 90Shore	O110.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.25	
Kolbendichtung	K115.00x100.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR115.00109.00x15.00 HGW	
Diverse	O018.94x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik